


INSPECÇÃO VÍDEO EM COLECTORES DE ÁGUAS RESIDUAIS, CONDUITAS PLUVIAIS E CÂMARAS DE VISITA



Através de câmaras de visita de cabeça rotativa é possível inspeccionar com detalhe as juntas que unem as tubagens. É possível diagnosticar possíveis anomalias ou outros danos, que desta forma são mais facilmente detectáveis prevenindo futuras intervenções de limpeza, reconstrução e reabilitação.

- a) Avaliação do estado e da qualidade de construção ou conservação dos sistemas de esgotos.
- Disponibiliza filme em formato Mpeg, fotos em formato Jpeg, elaboração de relatório em PDF contendo a distância exacta de todos os pontos comentados.
 - Disponibiliza gráfico de inclinação para detecção de anomalias no assentamento da tubagem que origina o assoramento ou represamento de lâmina líquida.
- b) Diagnósticos por inspecção vídeo.
- Inspeções vídeo em tubos de águas residuais, pluviais, de consumo assim como em depósitos e tanques de água.



CONTACTE-NOS!

Condomínio Horizonte Sul,
n.º 14 A Talatona
Belas, Luanda, Angola

Tel.: +244 222 027 524
Telem.: +244 940 922 411

geral@ecofirma.co.ao
www.ecofirma.co.ao